

Código: MSDS-12194He-Ar

Revisión: 00

Fecha de Vigencia: 07/06/2017

Página: 1/10

HELIO + ARGÓN



ATENCIÓ

Seguridad del producto



1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre comercial: Arcal 31 Industrial, Smartop.

Número de Hoja de Datos de : MSDS-ARC31

Usos: Gas combustible para soldadura y corte. Gas de

protección para soldadura de arco. Gas de ensayo / gas de calibrado. Uso en laboratorio. Para mayor información sobre su uso

contactar con el suministrador.

Fórmula química : He en Ar

Identificación del Proveedor : AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.

MONSEÑOR MAGLIANO 3079

B1642GIB, SAN ISIDRO, PCIA. BS. AS.

(ARGENTINA) (011) 4708-2200

Número de teléfono de emergencia: Teléfonos: 0810-22-ALASA (25272)

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación GHS según 5ta ed.:

Gases a presión - Gases comprimidos - Atención -

(CLP: Press. Gas Comp.) - H280.

Gas comprimido.

Gas asfixiante simple - Puede causar asfixia por desplazamiento de oxígeno ya sea en espacios confinados o no (venteos a la atmósfera, etc.). La víctima puede no tener tiempo disponible para reaccionar. Por ser un gas inodoro, la víctima no

percibe su presencia.



Código: MSDS-12194He-Ar

Revisión: 00

Fecha de Vigencia: 07/06/2017

Página: 2/10

HELIO + ARGÓN

Elementos de la etiqueta: Código de pictogramas de peligro: GHS04

Palabra de advertencia : Atención

Indicación de peligro: H280 - Contiene gas a presión;

puede explotar si se calienta. Asfixiante a altas concentraciones.

Consejos de prudencia:

-Almacenamiento: P403 - Almacenar en un lugar bien

ventilado.

3. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / Mezcla: Mezcla

Nombre del componente:ContenidoN° CASHelio<10%</td>7440-59-7ArgónBalance7440-37-1

No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.

Para conocer la composición exacta del producto consultar las especificaciones técnicas de Air Liquide.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Primeros auxilios

- Inhalación: Los rescatistas deben estar provistos de equipos de

respiración autónomos.

Retirar a la víctima del área afectada y trasladarla a un lugar ventilado tan pronto como sea posible; mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar un médico de inmediato. En caso de detenerse la respiración, personal capacitado deberá aplicar RCP.

- Contacto con la piel y con los ojos: No se esperan efectos adversos de este producto.

- Ingestión: La ingestión no está considerada como una vía

potencial de exposición.

Síntomas y efectos agudos y retardados A elevadas concentraciones puede causar asfixia.

Los síntomas pueden incluir pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima puede no

haberse dado cuenta de la asfixia.

Para más información, ver la Sección 11.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse

inmediatamente

Ninguno.

5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS



Código: MSDS-12194He-Ar

Revisión: 00

Fecha de Vigencia: 07/06/2017

Página: 3/10

HELIO + ARGÓN

Peligros Específicos:

La exposición al fuego puede causar la rotura o

explosión de los recipientes.

Medios para extinguir incendios

- Medios de extinción adecuados:

- Medios de extinción inadecuados:

- Métodos específicos:

Agua en spray o en nebulizador.

No usar agua a presión para extinguirlo. Evacue a todo el personal innecesario.

Si es posible retire los cilindros del lugar del fuego.

Si es posible, detener la fuga de producto.

Utilizar medidas de control de incendios apropiadas con el incendio circundante. La exposición de los envases de gas al fuego y al calor pueden provocar su ruptura. Enfriar los envases dañados con chorro de agua pulverizada desde una posición protegida. No vaciar el agua contaminada por el fuego en los desagües.

Usar agua en spray o en nebulizador para disipar

humos de incendios.

- Equipo de protección especial para la actuación En espacios cerrados o confinados utilizar equipo de en incendios:

En espacios cerrados o confinados utilizar equipo de respiración autónomo de presión positiva.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipamiento de protección y procedimientos de emergencia:

Evacuar el área.

Intentar parar la fuga.

Asegurar la adecuada ventilación de aire.

Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el área a menos que esté probado que la atmósfera es segura.

Vigilar la concentración de producto emitido.

Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la acumulación pueda ser peligrosa.

Actuar de acuerdo con el plan de emergencia local.

Mantenerse en contra del viento.

Precauciones para la protección del medio

ambiente:

Intentar parar la fuga.

Métodos de limpieza : Ventilar la zona.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

General:

Utilizar solo equipo específicamente apropiado para este producto y para su presión y temperatura de suministro, en caso de duda contacte con su suministrador.

suministrador.

Evitar la difusión del producto en la atmósfera.



Código: MSDS-12194He-Ar

Revisión: 00

Fecha de Vigencia: 07/06/2017

Página: 4/10

HELIO + ARGÓN

No inhalar gas.

Solo personas experimentadas y debidamente entrenadas deben manejar gases sometidos a presión.

La sustancia debe ser manipulada de acuerdo con los procedimientos de buena higiene industrial y seguridad.

No fumar cuando se manipule el producto.

Comprobar que el conjunto del sistema de gas ha sido, o es con regularidad, revisado antes de usarse respecto a la posibilidad de escapes. Antes de comenzar con la utilización del producto debe controlar fugas, con agua jabonosa, en todas las uniones.

Considerar los instrumentos de reducción de la presión en las instalaciones de gas.

Durante el transcurso de trabajos en espacios confinados debe monitorear el tenor de O_2 , como prevención ante posibles fugas, fallas en bridas ciegas, etc.

En caso de fuga importante utilice equipo de respiración autónomo.

Antes de utilizar el producto en un nuevo proceso o experimento, debe llevarse a cabo un estudio completo de seguridad y de compatibilidad de los materiales. Contáctese con su proveedor habitual.

<u>Atención</u>: durante el proceso de soldadura o brazado se pueden producir humos y gases peligrosos para la salud.

Solicitar del suministrador las instrucciones de manipulación de los envases.

No permitir el retroceso hacia el interior del recipiente.

Proteger las botellas de los daños materiales, no arrastrar, ni rodar, deslizar o dejar caer.

Si mueve botellas, incluso en pequeños recorridos, use una carretilla (mecánica, manual, etc.) diseñada para transportar botellas.

Mantener colocada la protección (tulipa) de la válvula hasta que el envase quede fijo contra una pared, un banco o situado en una plataforma, y ya dispuesto para su uso.

Si el usuario aprecia cualquier problema en una válvula de una botella en uso, cierre el envase y

Manipulación:



Código: MSDS-12194He-Ar

Revisión: 00

Fecha de Vigencia: 07/06/2017

Página: 5/10

HELIO + ARGÓN

contacte al suministrador.

Nunca intentar reparar o modificar las válvulas de las botellas o los mecanismos de seguridad.

Las válvulas que están dañadas deben ser inmediatamente comunicadas al suministrador.

Mantener los accesorios de la válvula libres de contaminantes, especialmente aceites y agua.

Reponer la tulipa de la válvula si es facilitada por el suministrador, siempre que el envase esté desconectado del equipo.

Cierre la válvula del envase después de su uso y cuando se quede vacío, incluso si aún está conectado al equipo.

No intentar nunca trasvasar gases de una botella/envase a otro.

No utilizar nunca mecanismos con llamas o de calentamiento eléctrico para elevar la presión del envase.

No quitar ni desfigurar las etiquetas facilitadas por el suministrador para identificar el contenido de las hotellas

Los envases deben de ser almacenados en posición vertical y debidamente asegurados para evitar su caída.

Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado.

Observar todas las regulaciones y los requerimientos locales relativos al almacenamiento de las botellas.

Los contenedores no deben ser almacenados en condiciones que favorezcan la corrosión.

Los envases deben de ser almacenados en posición vertical y debidamente asegurados para evitar su caída.

Los envases almacenados deben ser comprobados periódicamente respecto a su estado general y a posibles fugas.

Las protecciones de las válvulas y las tulipas deben estar siempre colocadas.

Almacenar los envases en un lugar libre de riesgo y lejos de fuentes de calor e ignición.

Mantener alejado de materiales combustibles.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control

Almacenamiento:



Código: MSDS-12194He-Ar

Revisión: 00

Fecha de Vigencia: 07/06/2017

Página: 6/10

HELIO + ARGÓN

Controles de ingeniería apropiados Deben usarse detectores de oxígeno cuando pueden

ser emitidos gases asfixiantes.

Proporcionar ventilación adecuada, general y local, a

los gases de escape.

Garantizar que la exposición está por debajo de los

límites de exposición profesional.

Los sistemas sujetos a presión deben ser

regularmente comprobados respecto a fugas.

Considerar un sistema de permisos de trabajo por

ejemplo para trabajos de mantenimiento.

Llevar equipo de protección adecuado para las

manos, cuerpo y cabeza.

En espacios confinados o sitios de ventilación

deficiente, utilizar equipo de respiración autónoma.

Guantes para la manipulación de cilindros.

- Protección para la piel : No se debe dejar ninguna parte del cuerpo expuesta

a un posible contacto con el líquido criogénico. Cuando se trabaje con cilindros se recomienda la

utilización de zapatos de seguridad.

- **Protección para los ojos :** Se recomienda la utilización de lentes de seguridad.

- Limite exposición laboral : En sitios con ventilación deficiente dicho gas tiende a desplazar al oxígeno del ambiente, y, si el porcentaje de oxígeno cae por debajo de los 18 puntos se

de oxígeno cae por debajo de los 18 puntos se deberá emplear la medida precautoria citada en el

punto (6.).

Protección personal:

Protección personal:

- Protección de las manos :

-Protección de las vías respiratorias:







9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia

Estado físico a 20°C / 101.3kPa: Mezcla gaseosa (gas comprimido).

Color : Incoloro.

Olor : Inodoro.

Umbral olfativo: Umbral de olor es subjetiva y no bastan para advertir

de sobreexposición.

Valor pH: No es aplicable a mezcla de gases.

Masa molecular : No aplica.

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.

MONSEÑOR MAGLIANO 3079, SAN ISIDRO (ARGENTINA)



Código: MSDS-12194He-Ar

Revisión: 00

Fecha de Vigencia: 07/06/2017

Página: 7/10

HELIO + ARGÓN

Punto de fusión : No aplica.

Punto de ebullición [°C]: (a presión de 1 atmósfera)

Ar = -185,86 °C He = -268.926 °C

Temperatura crítica [°C]: No aplica.

Punto de inflamación: No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.

Rango de inflamabilidad [% de volumen en aire]:

Presión de vapor, 20°C:

No aplica

Densidad relativa del gas (aire=1):

1,32

Densidad relativa del líquido: (agua=1)

No aplica.

Densidad especifica (a 15°C y 101,3kPa)

1,615 kg/m³

Solubilidad en agua: Solubilidad en el agua de los componentes de la

mezcla.

• Argón : 61 • Helio : 1.5

Coeficiente de reparto n-octanol/agua [log Kow]: No es aplicable a gases inorgánicos.

Temperatura de auto-inflamación [°C]: No aplica.

Viscosidad a 20°C [mPa.s]: No aplica.

Propiedades explosivas: No aplica.

Otros datos: El vapor es más pesado que el aire. Puede

acumularse en espacios confinados, particularmente

al nivel del suelo o en sótanos.

Forma de suministro En cilindros y/o cuadros para gases permanentes,

comprimidos a muy alta presión:

a) 15 MPa (150 bar) b) 20 MPa (200 bar)

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química: Estable en condiciones normales.

Reactividad: Sin riesgo de reactividad salvo lo expresado en la

sub-secciones de más adelante.

Posibilidad de reacciones peligrosas: Ninguno.

-Condiciones que deben evitarse: Ninguno en las condiciones de manejo y

almacenamiento recomendados (ver sección 7).

-Materiales incompatibles: No se espera incompatibilidad con los materiales

comunes.

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.

MONSEÑOR MAGLIANO 3079, SAN ISIDRO (ARGENTINA)



Código: MSDS-12194He-Ar

Revisión: 00

Fecha de Vigencia: 07/06/2017

Página: 8/10

HELIO + ARGÓN

-Productos de descomposición peligrosos

Para información complementaria sobre su compatibilidad referirse a la Norma ISO 11114. En condiciones normales de almacenamiento y uso no deben producirse productos de descomposición peligrosos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

-Toxicidad aguda: No se conocen los efectos toxicológicos de este

producto.

- Corrosión o irritación cutánea: Se desconocen los efectos de este producto.

- **Lesiones o irritación ocular graves:** Se desconocen los efectos de este producto.

-Sensibilización respiratoria o cutánea: Se desconocen los efectos de este producto.
-Mutagenicidad en células germinales Se desconocen los efectos de este producto.

-Carcinogenicidad: Se desconocen los efectos de este producto.

-Toxicidad para la reproducción: Se desconocen los efectos de este producto.

-Toxicidad específica en determinados órganos-

exposición única:

-Toxicidad específica en determinados órganosexposición repetida: Se desconocen los efectos de este producto.

Se desconocen los efectos de este producto.

-Peligro de aspiración: No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad No se conocen daños ecológicos causados por este

producto.

Persistencia y degradabilidadSin datos disponibles.Potencial de bioacumulaciónSin datos disponibles.Movilidad en sueloSin datos disponibles.

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

Método para el tratamiento de residuosLos cilindros deben ser devueltos con su remanente.

En caso de necesidad de descarga extrema, hacerlo en un lugar bien ventilado, abriendo la válvula lentamente. No descargar en ningún lugar en donde

su acumulación pudiera ser peligrosa.

Se recomienda contactar al proveedor si necesitara

asesoramiento sobre este tema.



Código: MSDS-12194He-Ar

Revisión: 00

Fecha de Vigencia: 07/06/2017

Página: 9/10

HELIO + ARGÓN

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Reglamentaciones Nacionales

Ley Nacional de Tránsito Nro 24.449

Resolución 195/97 Transporte de Materiales

Peligrosos.

El transporte se efectuará cumpliendo el Reglamento General para el Transporte de Materiales Peligrosos por Carretera; Clase 2 Gases comprimidos, licuados y disueltos; División 2 Gases no inflamables, no tóxicos.

1956

2.2

 N° ONU :
 1

 Riesgo Principal:
 2

 Precauciones especiales:
 L

Los cilindros deben ser transportados en posición vertical, con la tapa de protección colocada (tapa tulipa o tapa capuchón), y firmemente asegurados para prevenir caídas.

Asegurarse que las válvulas están bien cerradas y no pierden.

Verificar que la tapa de protección (tapa tulipa) de la válvula esté firmemente asegurada.

Evitar el transporte en vehículos en los que el compartimento de transporte no esté separado de la cabina del conductor.

Asegurar una ventilación conveniente.

Asegurarse de que el conductor del vehículo de transporte conoce los riesgos potenciales como así también las medidas que debe tomar en caso de accidentes u otras eventualidades.

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

Reglamentaciones: Ley Nacional de Tránsito Nro. 24.449

Resolución 195/97 Transporte de Materiales

Peligrosos

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Asfixiante.

Conservar los recipientes en un ambiente bien ventilado.

No respirar el gas.

Asegurarse de cumplir contadas las regulaciones aplicables (Nacionales, Provinciales, Municipales).

Los riesgos de asfixia son frecuentemente subestimados y deben ser resaltados durante la formación de los operadores.

Esta MSDS ha sido preparada de acuerdo con la Norma IRAM 41400: 2015.

Antes de utilizar este producto para un experimento ó proceso nuevo, revise atentamente la compatibilidad y

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.

MONSEÑOR MAGLIANO 3079, SAN ISIDRO (ARGENTINA)



Código: MSDS-12194He-Ar

Revisión: 00

Fecha de Vigencia: 07/06/2017

Página: 10/10

HELIO + ARGÓN

la seguridad de los materiales puestos en obra.

Las informaciones contenidas en esta MSDS (Hoja de Datos de Seguridad) representan los datos actuales y reflejan con exactitud nuestro mejor conocimiento para la manipulación apropiada de este producto bajo condiciones normales y de acuerdo con la aplicación específica en el envase y/o literatura. Cualquier otro uso del producto que envuelva el uso combinado con otro producto o proceso será responsabilidad del usuario.

Fin del documento